


仕上：表面ヘヤーライン研磨
(FDS = 酸洗い)

羽根分割要領



羽根長さ 600の場合、中仕切が入ります

No.	名称	JIS No.	備考
1	額縁	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
2	羽根	JIS-G4305	SUS 304 t0.5 (袋型)
3	中仕切	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
4	パッキン	JIS-K6401	ｽﾈｯｼﾞ t7x7
5	取付ビス	JIS-B1111	SUS 304 M5x12
6	取付金具	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
7	FDS外枠	JIS-G4305	SUS 304 t1.0
8	FDS羽根	JIS-G4305	SUS 304 t1.5
9	回転軸	JIS-B1213	SUS ｼﾊﾞｯﾄ 5x50
10	ウォームギヤ	JIS-G4303	SUS 304 ギヤー比 12:1
11	連結板	JIS-G4305	SUS 304 t1.2
12	スプリング	JIS-G4314	SUS 304 6~10x90
13	温度ヒューズ	JIS-H3250	真鍮 熔断温度 72
14			

NOTE 2018.11.29 羽根分割要領変更

CLIENT

WORK

DATE

CHECK

TITLE

HFDS
ステンレス製

DESIGN

DRAWER

有馬

SCALE

free

SHEET No.

CS - 021025 - 2

株式会社 有馬工業所
ARIMA IND. Co. Ltd.